

OGOGO

Обстановка!

WWW.OGOGO.RU



ООО «ИНТЕРА»

Инструкция
по сборке и эксплуатации изделий мебели

Набор мебели «CLOUD»

Кровать 1600\1800



К сведению покупателя

Сборку изделия рекомендуется доверить специалистам, обладающим достаточными знаниями и навыками.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляется в разобранном виде. На каждом пакете имеется маркировка с указанием названия изделия, перечень входящих в данный пакет деталей, их размеры и количество, а также номера этих деталей, которые соответствуют номерам в комплектовочной ведомости и на схемах сборки. Для крепления фурнитуры на деталях имеются отверстия и наколки.

Правила сборки

Сборку следует производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой во избежание повреждения кромок и загрязнения мебели. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить лакированные поверхности. В сборке должны участвовать не менее двух человек. Детали при сборке необходимо закреплятьочно, не допуская их качания. Для сборки потребуются отвертки и шестигранный ключ №5.

Подготовка к сборке

Проверить комплектность каждого пакета по имеющейся на них маркировке.

Проверить наличие фурнитуры и метизов, при необходимости протереть их.

ВНИМАНИЕ! Перед началом сборки необходимо **внимательно изучить инструкцию** и определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки.

Комплектовочная ведомость деталей

№	Наименование	Кол., шт
	Спинка	1
	Царга левая	1
	Царга правая	1
	Царга ножная	1
	Основание 2000x(1600\1800)	1

Порядок сборки

1. Установить головные опоры на спинку кровати (рис.1).

Для этого следует навинтить на резьбовые шпильки M8x120 гайки Эриксона (с внутренней резьбой).

Вставить шпильки в отверстия опор и закрепить их к нижнему щиту спинки, ввернув во внутренние гайки с помощью шестигранного ключа.

Установить войлочные под пятники.




Рис. 1

2. Установить опорные элементы основания на царги и спинку с помощью винтов M8x80 с прессшайбой (рис.2).




Рис. 2

3. Соединить ножные металлические опоры с угловыми элементами с помощью болтов М6х80 с шестигранной головкой, гаек М6 и шайб 6 (рис. 3).




Рис. 3

4. Соединить царги между собой и присоединить их к спинке с помощью угловых элементов, ввернув винты M8x80 с прессшайбой в установленные нижние гайки на царгах и спинке (рис.4).
5. Установить угловые элементы с площадками и закрепить их к царгам и спинке винтами M8x80 в установленные верхние гайки (рис.4).
6. Закрепить верхние площадки ножных угловых элементов к опорам болтом M8x30.
7. Установить верхние кроватные стяжки, закрепив их саморезами 3,5x25 к продольным царгам и комплектным винтом к ответным частям стяжек – предустановленным на ножной царге и спинке (рис.4).
8. Надеть декоративные ножки на ножные цилиндрические опоры.
9. В центр основания установить центральную опору с помощью комплектного болта и положить его сверху на опорные элементы.




Рис. 4 (крепление продольных царг к спинке аналогичным образом)

Комплектовочная ведомость фурнитуры и метизов на кровать Cloud 1600\1800

№	Номенклатура	Кол., шт	
1	Угловой элемент 200x200x30	4	
2	Угловой элемент с площадкой 200x200x30	4	
3	Опора металлическая d=51мм, L=260мм с болтом M6x80 с шестигранной головкой с гайкой М6 с шайбой 6 и предустановленным комплектным болтом M8x30	4	
4	Опорный элемент 170x30x30	4	
5	Опора центральная с болтом M8x50	1	
6	Опора деревянная головная	2	
7	Опора деревянная ножная	2	
8	Винт M8x80 с прессшайбой	24	
9	Шпилька M8x120	2	
10	Гайка M8 эрикsona	2	
11	Ключ шестигранн. L-обр. 5мм	1	
12	Стяжка соед. уголок Stabilofix	4	
13	Стяжка соед.пластина (плата) Stabilofix	4	
14	Под пятник войлочный D=40мм	2	
15	Саморез 3,5x25 шт	12	

Рекомендации по правилам эксплуатации и уходу за мебелью

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом помещении с температурой воздуха от +10⁰С до +28⁰С и относительной влажностью воздуха 50-80%.
2. Мебель не следует устанавливать на неровном полу, близко к сырым и холодным стенам или источникам тепла.
3. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подвертывать гайки, винты, шурупы
4. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей во избежание ухудшения внешнего вида.
5. Не допускается ставить на мебель горячие предметы и предметы с острыми кромками.
6. Для поддержания мебели в надлежащем состоянии рекомендуется регулярно очищать поверхность ткани мебельной щеткой с мягким ворсом или удалять пыль с помощью пылесоса на щадящем режиме работы.
7. Не допускается прямой контакт с водой.
8. Запрещается прыгать на кровати.
9. Максимальная нагрузка на спальное место – 160 кг.
10. Кровать должна использоваться с матрацем размерами 2000*(1600\1800) мм.

Правила ухода за тканевыми чехлами

Общие загрязнения

1. Ручная и машинная стирка запрещена.
2. Разрешена химчистка чистящими веществами на основе углеводорода при ограниченном добавлении воды.
3. Гладить при температуре не выше +110⁰С.
4. Запрещено использование отбеливающих средств. Данная процедура может повлиять на окраску ткани.
5. При съемных мебельных чехлах для удаления загрязнений рекомендуется воспользоваться услугами специальных химчисток.
6. Для поддержания мебели в надлежащем состоянии рекомендуется регулярно очищать поверхность изделия мебельной щеткой с мягким ворсом или удалять пыль с помощью пылесоса на щадящем режиме работы.

Локальные специфические загрязнения

1. Для удаления бытовых загрязнений используется средство для сухой чистки, в состав которого не входит вода («сухая пена»).
2. Жидкость с поверхности ткани следует удалять впитывающей салфеткой.
3. Пятновыводящее средство следует наносить, не втирая в поверхность.
4. Пятно следует протирать по направлению от края к центру.
5. Удаление локальных загрязнений лучше всего проводить незамедлительно.
6. При съемных мебельных чехлах для удаления загрязнений рекомендуется воспользоваться услугами специальных химчисток.

Правила ухода за чехлами из искусственной кожи

1. Мебель необходимо располагать вдали от источников тепла (не менее 1,5м от радиатора отопления или камина) и солнечных лучей.
2. Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещении с температурой воздуха от +15°C до +30°C и относительной влажностью воздуха 65-70%.
3. Удаление жидкостей лучше производить сразу при помощи впитывающей ткани и губки.
4. При необходимости используйте слабый мыльный раствор для удаления загрязнений или специальные средства для очистки искусственной кожи. После очистки дайте обивке самостоятельно просохнуть.
5. Не используйте химические растворители; отбеливающие и спиртосодержащие моющие средства; бензин; моющие средства, содержащие абразивы; ацетон; стиральные порошки; средства содержащие аммиак.
6. Не рекомендуется укрывать мебель цветными тканями на длительный срок, во избежание окрашивания кожи.
7. Периодически необходимо очищать поверхность кожи от пыли чистой хлопчатобумажной тканью. Применение щеток недопустимо, т.к. это может привести к появлению царапин на поверхности кожи.

Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует покупателю сохранность всех качественных показателей, обусловленных ТР ТС 025/2012, при соблюдении правил сборки, установки и эксплуатации мебели. И оставляет за собой право изменения конструкции изделия.

За механические повреждения, возникшие во время транспортировки, сборки или хранения, предприятие-изготовитель ответственности не несет.

Претензии по качеству мебели должны направляться в магазин, где приобретена мебель, с приложением товарного чека. Претензии принимаются в течение гарантийного срока - 18 месяцев со дня приобретения мебели.

Срок службы мебели 5 лет.

По дефектам, возникшим из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

Наш адрес:



ООО «ИНТЕРА»
156008, г. Кострома, ул. Поселковая, д.33, лит. А1, пом.1