



Обстановка!

WWW.OGOGO.RU



**Инструкция
по сборке и эксплуатации изделий мебели**

Кровать Ruan 1600\1800\2000

без подъемного механизма



К сведению покупателя

Сборку изделия рекомендуется доверить специалистам, обладающим достаточными знаниями и навыками.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляется в разобранном виде. На каждом пакете имеется маркировка с указанием названия изделия, перечень входящих в данный пакет деталей, их размеры и количество, а также номера этих деталей, которые соответствуют номерам в комплектовочной ведомости и на схемах сборки. Для крепления фурнитуры на деталях имеются отверстия и наколки.

Правила сборки

Сборку следует производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой во избежание повреждения кромок и загрязнения мебели. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить лакированные поверхности. В сборке должны участвовать не менее двух человек. Детали при сборке необходимо закреплять прочно, не допуская их качания. Для сборки потребуются отвертки и шестигранные ключи.

Подготовка к сборке

Проверить комплектность каждого пакета по имеющейся на них маркировке.

Проверить наличие фурнитуры и метизов, при необходимости протереть их.

ВНИМАНИЕ! Перед началом сборки необходимо **внимательно изучить инструкцию** и определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки.

Порядок сборки

1. Установить на каждую царгу полочный уголок винтами M6x20. На полочные уголки сверху установить резиновые демпферы (см. схему сборки).
2. Собрать корпус кровати, соединив царги между собой с помощью опор. Опоры устанавливаются в углы царг и закрепляются винтами M8x90. Опоры со скосом разделяются на левую и правую. При установке скосы опор должны быть направлены друг к другу (см. схему сборки).
3. В углы корпуса установить монтажные уголки с помощью винтов M6x20 (см. схему сборки).
4. Присоединить изголовье к головной царге, ввернув винты M8x60 в усовые гайки, установленные в спинке, сквозь отверстия в головной царге (см. схему сборки).
5. В центр гибкого основания установить металлическую опору.
6. Положить основание сверху на полочные уголки с демпферами.
7. Отрегулировать центральную опору по высоте.

Схема сборки основания кровати Ruan





Схема установки изголовья кровати Ruan



Комплектовочная ведомость деталей
на кровать Ruan 1600\1800\2000

№	Наименование	Размеры			Кол., шт
		A, мм	B, мм	T, мм	
	Изголовье	1770\1970\2170	1320	125	1
	Царга головная	1610\1810\2010	230	22	1
	Царга левая	2050	275	75	1
	Царга правая	2050	275	75	1
	Царга ножная	1770\1970\2170	275	75	1
	Основание кроватное	1600\1800\2000	2000	70	1

Ножки Пирамида

№	Наименование	Размеры			Кол., шт
		A, мм	B, мм	T, мм	
	Ножка Пирамида левая	255	70	70	2
	Ножка Пирамида правая	255	70	70	2
	Опора металлическая центральная	250	30	30	1

Ножки Конус

№	Наименование	Размеры			Кол., шт
		A, мм	B, мм	T, мм	
	Ножка Конус	255	70	70	4
	Опора металлическая центральная	250	30	30	1

Ножки Италия

№	Наименование	Размеры			Кол., шт
		A, мм	B, мм	T, мм	
	Ножка Италия	255	70	70	4
	Опора металлическая центральная	250	30	30	1

Комплектовочная ведомость фурнитуры и метизов

N	Номенклатура	Количество
1	Винт 6x20 мебельный с внутр. шестигр DIN7420 шт	16
2	Винт 8x60 с прессшайбой DIN 967 шт	5
3	Винт 8x90 с прессшайбой DIN 967 шт	16
4	Демпфер к уголку полочному	4
5	Уголок полочный	4
6	Угольник монтажный 55*45*50 шт	4
7	Ключ шестигранн. L-обр. 4мм шт	1

Рекомендации по правилам эксплуатации и уходу за мебелью

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом помещении с температурой воздуха от +10⁰С до+28⁰С и относительной влажностью воздуха 50-80%.
2. Мебель не следует устанавливать на неровном полу, близко к сырым и холодным стенам или источникам тепла.
3. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подвертывать гайки, винты, шурупы
4. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей во избежание ухудшения внешнего вида.
5. Не допускается ставить на мебель горячие предметы и предметы с острыми кромками.
6. Для поддержания мебели в надлежащем состоянии рекомендуется регулярно очищать поверхность ткани мебельной щеткой с мягким ворсом или удалять пыль с помощью пылесоса на щадящем режиме работы.
7. Не допускается прямой контакт с водой.
8. Запрещается прыгать на кровати.
9. Максимальная нагрузка на спальное место – 160 кг.
10. Кровать с основанием шириной 1600\1800\2000мм должна использоваться с матрацем размерами 2000x(1600\1800\2000)мм соответственно.

Правила ухода за тканевыми чехлами

1. По возможности, удаляйте пятна немедленно после их появления. Не позволяйте им высыхать.
2. Жидкость с поверхности ткани легко удаляется впитывающей салфеткой.
3. При обработке пятен, всегда работайте от краев по направлению к центру.
4. Не пытайтесь отскоблить засохшие пятна или слипшийся ворс.
5. Не пользуйтесь чистящими средствами, содержащими сильные химикаты, а также составами, содержащими спирт и бензин.
6. Для ухода за мягкой мебелью применяют специальные чистящие средства. Никогда не стоит пользоваться феном или пылесосом для просушки намокшего участка.
7. После сушки необходимо слегка расчесать ворс мягкой щеткой.
8. Избегайте использовать щетки с жесткими волокнами, так как они могут выдирать ворс из ткани.

9. В процессе эксплуатации мебели могут образовываться области с примятым ворсом. Эта проблема устраняется с помощью обработки данной области паровым утюгом (паром), просушка восстановляемого участка производится исключительно мягким теплом.
10. Для удаления бытовых загрязнений используется средство для сухой чистки, в состав которого не входит вода («сухая пена»).
11. Пятновыводящее средство следует наносить, не втирая в поверхность.
12. Налейте небольшое количество пятновыводящего средства на тряпку, никогда не наносите пятновыводящее средство прямо на поверхность ткани.
13. Никогда не используйте различные пятновыводящие средства в одно и то же время.

Правила ухода за чехлами из искусственной кожи

1. Удаление жидкостей лучше производить сразу. Жидкость удаляйте при помощи влагопоглащающей ткани и губки.
2. При необходимости используйте слабый мыльный раствор для удаления загрязнений. После очистки дайте обивке самостоятельно просохнуть.
3. Не используйте химические растворители, отбеливающие и спиртосодержащие моющие средства, бензин.

Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует покупателю сохранность всех качественных показателей, обусловленных ТР ТС 025/2012, при соблюдении правил сборки, установки и эксплуатации мебели. И оставляет за собой право изменения конструкции изделия.

В изделиях из ворсовой ткани допускается разнооттеночность, обусловленная различным направлением ворса на отдельных элементах мебели.

В процессе транспортировки, хранения, эксплуатации мебели могут образовываться области с примятым ворсом, при этом меняется оттенок цвета ткани. **Данный случай гарантийным не является.** Поднять ворс можно с помощью поролоновой губки, прогладив ткань по направлению ворса.

За механические повреждения, возникшие во время транспортировки, сборки или хранения, предприятие-изготовитель ответственности не несет.

Претензии по качеству мебели направляются по месту приобретения в течение гарантийного срока.

Гарантийный срок - 18 месяцев.

Срок службы - 5 лет.

По дефектам, возникшим из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.